

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Chevrolet Colorado x-cab 2.5LT สี ดำ ทะเบียน 28ขจ 5910 กทม วันที่ 12/5/66

เลขไมล์ 49956

แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง 28 ส.ค. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สถอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>เช็กลี 9,000</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ขัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ			
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไล่ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม สีทาสีใหม่อยู่ 9 กระบะ




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

ยาง 2,500 X 2

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
					ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคิติม	☒ แม็คคิแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L	☐ แม็คคิติม	☒ แม็คคิแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☐ แม็คคิติม	☒ แม็คคิแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R	☐ แม็คคิติม	☒ แม็คคิแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 255/55 R18		☒	☐	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด 99		☒	☐	
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด 99		☒	☐	
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 99		☒	☐	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☐	☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	☐	