


ภาชี.....



หมายเหตุเพิ่มเติม ขัดสีเทามีรอยกลอก/ฉีกดำมีรอยร่อนตัว/พลาสติกกันลมทึบดำมีรอย

รายการ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ลักษณะความเสียหาย
ระบบเครื่องยนต์	/	/	เครื่องติด มีเสียงดัง ไม่ทราบสาเหตุ
ระบบการขับเคลื่อน	/		
ระบบเกียร์	/		
ระบบเรือนไม้	/		มีไฟ ABS ขึ้นและไฟตัว T ขึ้นโชว์ ไม่ทราบสาเหตุ
ระบบเบรคหน้า/หลัง	/		
ระบบไฟหน้า/หลัง	/		
ระบบไฟเลี้ยวหน้า/หลัง	/		
ยางรถ	/	/	พบตำหนิ 23 / ยางหลังเสื่อม
ล้อรถ	/		ล้อหน้าลวม / ล้อหลังมีรอยบุบ
โช๊คหน้า/หลัง	/		
ท่อไอเสีย	/		มีสนิมคอท่อ
เบาะ	/		มีรอยฉีกขาด
กระจกมองข้างซ้าย/ขวา	/	/	มีฝ้าขาวจาง / ฝ้าขาวมีรอย
พักเท้าหน้า/หลัง	/		คนขับมีรอยแตก / คนซ้อนหลังลึกลับจาง
ขาตั้งเดียว/ขาตั้งคู่	/		
คันทาร์ท	-	-	
ตะแกรงหน้ารถ	-	-	
แผ่นป้ายทะเบียน	/		ไม่มีกรอบป้าย
แตร	/		

หมายเหตุเพิ่มเติม: โคมไฟหลอดฟลูออโรสเซสเซสหลอด + ฝาป้องกันเปิด/ปิดยาก