

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น FORTUNER 3.0V (A/T)

สี ขาว

ทะเบียน 4กท 6530 ทท

วันที่ 16/12/67

เลขไมล์ 217139

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ 9 ต.ค. 66

☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในเก๋ง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบวงจรไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพื้ก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ใช้อั้ว	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มหมอบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครี	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้ม	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม สภาพภายในรถ 169




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (สี)



ข้างขวา 3. คิ้วบังโคลนหลัง (สี)

สี = 4,500

สีทาสีใหม่ € 2,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 265/65R17	☒	ดอกยางจะเหลือน้อย
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 77	☒	
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด 77	☒	
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด 77	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระຈກหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรคหลังค	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	