

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA VIOS 1.5 E สี ขาว ทะเบียน ฉก 1828 กทม. วันที่ 5/7/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☒ ทาง 25/12/68
☐ ไม่ทาง.....


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 219729 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>	☒	☐		1. ไฟเบรก	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒	<u>ไม่ติด</u>	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. แบริเตอร์รี	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สายพาน	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สึก</u>	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		10. อินเตอร์	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. เทอร์โบ	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		13. สัญญาณไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒		4. โช้คอัพ	☒	☐	
23. ชิ้นวางทองในท้ายเก๋ง	☐	☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>ตั้ง</u>	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ตั้ง</u>	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		7. ครีษ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		8. บัมเปอร์	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. เพลากลาง	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		10. ปีกนก	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า <u>ไฟเสริมกระจกไม่ติด</u>	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		16. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		17. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม เครื่องส่ายตุบๆข้างข้าง




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (ตั้งใหม่) (สี)
2. ฝากระโปรง (สี)



ข้างขวา 3. ประตูหลังซ้ายมือ (แตก) (สี)
4. ประตูหลังขวามือ (แตก) (สี)
5. คางข้อ



ด้านหลัง 5. ฝากระโปรง (สี)



ข้างซ้าย

ราคา = 20000

อายุ 4 ปี 1 เดือน

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเคียม	☒ แม็คเคียม	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L	☐ แม็คเคียม	☒ แม็คเคียม	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง R	☐ แม็คเคียม	☒ แม็คเคียม	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หลัง L	☐ แม็คเคียม	☒ แม็คเคียม	☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 195/55 R15		/		
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด 19		/		
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด 19		/		
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 19		/		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
จ็อบบิงแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	ทาสี ข้างใน		/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/		
ซีดฟ้ายาย	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
สวากาศ	☐ มี	☒ ไม่มี			/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี			/		