

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ ISUZU D-MAX ปี 2011

สี ขาว

ทะเบียน กข 635

วันที่ 29/08/66

เลขไมล์ 10031 km

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 17 มิ.ย. 66

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>62/5W 900</u>	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบริเตอร์ <u>62/5W 200</u>	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เกอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้คัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปรตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มหมบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ปัมป็น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒	☐	<u>400</u>
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					<u>หม้อน้ำ</u>

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



66. กิ่งพันธุ์ กระบะ พืช ภูเขา ทำได้ 1500



ข้างซ้าย $66 \text{ ก} \times 7 \text{ ก} = 462 \text{ ก} = 15.00$

				ด้าน	ไม่ ด้าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
	หลัง L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด.....	175/40Z R14	/	
	หน้า L	ยางปี 22	ขนาด.....		/	
	หลัง R	ยางปี 22	ขนาด.....		/	
	หลัง L	ยางปี 22	ขนาด.....		/	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
กระຈກหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
โซ่ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		/		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		/		