

ใบตรวจสอบสภาพรถ


รุ่นรถ Toyota COMPUTER 2014 สี เทา ทะเบียน สย 9790 วันที่ 14/5/62
 เลขไมล์ 101965 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MKST22 PA05003 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง 1KD-U475920 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชขาด..... ☒ ไม่ขาด 23 มิ.ย 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		ตอนตรวจ R	10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			เต	11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยร้าวใช้คอป			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแหวน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 1๓๖

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์



ข้างซ้าย มีจำนวน 6 หลัก 66 หลักที่ 1 และ 66 หลักที่ 2
 66 หลักที่ 3, 66 หลักที่ 4, 66 หลักที่ 5
 66 หลักที่ 6, 66 หลักที่ 7, 66 หลักที่ 8, 66 หลักที่ 9
 66 หลักที่ 10, 66 หลักที่ 11, 66 หลักที่ 12



ด้านหลัง ชื่อของนักเรียน
ที่อาศัยอยู่เลขที่ บ้านเลขที่



ข้าฯ ขวา ผาต๑๐๒๖๓๗๘๙๐๑

๕๖๓๔๕๖๗๘

$\text{N} = 3000, \text{IN} = 2,800$
 $\text{N} > \text{IN} = 3800$

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒	✓	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒	✓	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		✓ ฝาครอบล้อ มีรอยแตก
	หน้า R L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		✓ ฝาครอบล้อ มีรอยแตก
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี...18...	ขนาด...215/70/15		✓	
	หน้า L	ยางปี...18...	ขนาด...215/70/15		✓	
	หลัง R	ยางปี...18...	ขนาด...215/70/15		✓	
	หลัง L	ยางปี...18...	ขนาด...215/70/15		✓	
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ตัวบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		