

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ ฮอนด้า CRV ปี 2004 สี เงิน ทะเบียน ภพ 2718 วันที่ 24/10/62

เลขไมล์ 157748 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา 2 ดอก

เลขตัวถัง MRHRD58903P405870 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา 1 ดอก

เลขเครื่อง K20A43P06932 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภูเขา.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☒ มี สง.อ.อ. ☐ ไม่มี


ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 10 ก.ย 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ทาสี</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	<u>RL ติด</u>
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>จาก ปี 62</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพอก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>เปลี่ยนใหม่</u>	9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	<u>เปลี่ยนใหม่</u>
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	<u>เปลี่ยนใหม่</u>
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒	☐	
1. ไฟในแก่ง	☒	☐		4. รอยร้าวใช้คอป	☒	☐	
2. ไฟหน้าบด	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒	☐	<u>เปลี่ยนใหม่</u>

ชื่อผู้ตรวจ 196



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า กันชนหน้าสีวอย
สีเทาเงิน

ข้างซ้าย กันกระแทกประตูสีวอย
สีเทาเงิน



ด้านหลัง

ข้างขวา กันชนท้ายด้านรับ R
สีวอยสีเทาเงิน

สีฟ้า/ดำ สีดำ ...
1100 = 2,000
สีวอย = 1,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....18..... ขนาด..... 215/70/15	☒	
	หน้า L ยางปี.....18..... ขนาด..... 215/70/15	☒	
	หลัง R ยางปี.....18..... ขนาด..... 215/70/15	☒	
	หลัง L ยางปี.....18..... ขนาด..... 215/70/15	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	สีฟ้า/ดำ สีดำ
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	