



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ MITSUBISHI OUTLANDER ทะเบียน บ 56374 วันที่ 12 พ.ค. 65
 เลขไมล์ 115893 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี <u>หรือจอ</u>	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี <u>8000</u>				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			<u>800</u>
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒		
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อัพ	☒		
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
2. ไฟหน้าบด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้จอง.....				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
ชื่อผู้ขาย.....				9. ยางหนุน			
สมโภชน์							




ด้านหน้า



ข้างซ้าย ปีคชจ 11 กย ๒๕๖ 1300
ปรตทก 1300



ด้านหลัง



ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 13 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 21	ขนาด.....	☒		
	หน้า L	☒ ยางปี 21	ขนาด..... 185/65 R15	☒		
	หลัง R	☒ ยางปี 21	ขนาด.....	☒		
	หลัง L	☒ ยางปี 21	ขนาด.....	☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี					