


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ ISUZU D-MAX CAB 2.5 Hi-Lander สี กรม ทะเบียน 3กย 348 กทม. วันที่ 29/03/67
 เลขไมล์ 132079
 แผนีพาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาติ 11 กพ 67
☐ ไม่ชาติ
 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดวก
☒ ภูเขาโรโมท.....ดวก
☐ ไร่.....ดวก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง <u>ไม่ติด</u>	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>ไม่หมดสภาพ</u>	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่ <u>ไม่ติด</u>	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัด	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี <u>เสียงดัง</u>	☒		
8. ไฟท้าย <u>ใช้หลอด</u>				11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สัน) หมอง / เสียง	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. <u>ท่อไอเสีย</u>	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ทสก (สี).




ข้างซ้าย 2. ทสก (สี). (เพื่อง่ายต่อการดู).



ด้านหลัง

๕ = 8,300

๘๖๕ ไร่ ๖๖ :



ข้างขวา 3. ขอบประตูกสก (สี).

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/	/	
	หน้า L	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/	/	
	หลัง R	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/	/	
	หลัง R	☐ แม็คคัส	☒ แม็คคัส	☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	/	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 265/60R18		/	/	
	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด ๙		/	/	
	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด ๙		/	/	
	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด ๙		/	/	
ยางขอบกระจะ	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	ทสกสีภาพ		/	/	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			/	/	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี			/	/	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี			/	/	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ใช้ฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			/	/	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			/	/	