

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mazda 2 1.5 sport, Groove สี ฟ้า ทะเบียน ฉฉ 443 กท วันที่ 11/5/66

เลขไมล์ 171511
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด ไม่เสีย
☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☒ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันวอล์ก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันหล่อ</u>			2,500.-
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สีน้ำ</u>	☒		3,500.-
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>ตั้ง</u>	☒		3,500.-
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		R ไม่ติด	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดาวน์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ			
8. ไฟท้าย	☒			11. ปัมป์			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. สปอยเลอร์หลัง สีเทา (สี).



ข้างขวา 2. ประตูท้าย สีเทา (สี).

สี 2,400

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	15	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	21	ขนาด	185/60 R15		
	หน้า L	ยางปี	21	ขนาด	99		
	หลัง R	ยางปี	21	ขนาด	99		
	หลัง L	ยางปี	21	ขนาด	99		
ยางขอบกระดก	☒ ดี	☐ ไม่ดี					
ฟิล์ม	☒ ดี	☐ ไม่ดี					
คิ้วบังแดด	☐ ดี	☒ ไม่ดี					
ยางอะไหล่	☐ ดี	☒ ไม่ดี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ ดี	☒ ไม่ดี					
แม่แรง	☐ ดี	☒ ไม่ดี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ ดี	☐ ไม่ดี					
ฝาครอบกระแทก	☐ ดี	☒ ไม่ดี					
เบ็กซีไลเนอร์	☐ ดี	☒ ไม่ดี					
กระจกหน้า	☒ ดี	☐ ไม่ดี					
ใช้ค้ำท้าย	☒ ดี	☐ ไม่ดี					
เสาอากาศ	☒ ดี	☐ ไม่ดี					
ไฟเบรกหลังคา	☒ ดี	☐ ไม่ดี					