

รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 20 ธันวาคม 2559/ เลขทะเบียน 5กส 8735/ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 ประเภท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน/ (รย. 4) ลักษณะ เก๋งสองคน
 ยี่ห้อรถ TOYOTA/ แบบ VIOS/ รุ่นปี ค.ศ. 2016/
 สี เทา/ เลขตัวรถ HR2B29F3201031147/ อยู่ที่ ชลบุรี
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ TOYOTA/ เลขเครื่องยนต์ 2NR5030557/
 อยู่ที่ ชลบุรี/ เชื้อเพลิง เบนซิน/ เลขถังแก๊ส

จำนวน 4 สูบ 1496/ ซีซี 108 แรงม้า 2 เพลลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1100/ กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพลลา กก.
 น้ำหนักรวม 1100 กก. ที่นั่ง 5 คน

8703140

0703140

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 3 วันที่ครอบครองรถ 4 กุมภาพันธ์ 2559/
 ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทซีโอเอ็มไทย ออโต้ จำกัด/
 เลขที่บัตร 0105538063029/ วันเกิด 25 พฤษภาคม 2538 สัญชาติ ไทย
 ที่อยู่ 43 อาคารไทยซีทีทาวเวอร์ ชั้น 25, 32 ห้องเลขที่ 254, 327-9 ถนนสาทรใต้

16

รายการเสียภาษี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

1. 5กส 8735

2.

3.

4.

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
120 ต.ค. 59	20 ต.ค. 60	A51329107/600017579	3,288.00		ส.ป. (สุภาวดี)	ส.น. (สุภาวดี)
27 พ.ย. 60	20 ต.ค. 61	G7243636/610003536	3,288.00		ส.ป. (สุภาวดี)	ส.น. (สุภาวดี)
13 พ.ย. 61	20 ต.ค. 62	G27024299/620002268	3,288.00		ส.ป. (สุภาวดี)	ส.น. (สุภาวดี)
22 พ.ย. 62	20 ต.ค. 63	A85624616/630014007	3,288.00		ส.ป. (สุภาวดี)	ส.น. (สุภาวดี)
29 ต.ค. 63	20 ต.ค. 64	A99951257/640006411	3,288.00		ส.ป. (สุภาวดี)	ส.น. (สุภาวดี)
29 ต.ค. 64	20 ต.ค. 65	G96716774/650009383	2,959.20		ส.ป. (สุภาวดี)	ส.น. (สุภาวดี)
7						

รายการเสียภาษี

0703140

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

18

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
15 ก.ค. 64	โอนกรรมสิทธิ์จาก ธนาคารธนาชาด จำกัด (มหาชน)		(นางอุบล นวนแก้ว) เจ้าพนักงานสงฆ์จำนวนงาน
24 ก.พ. 65	โอนกรรมสิทธิ์จากบริษัท พ.สามพราน-อู๋ชัย จำกัด ซึ่งรับ		
	โอนกรรมสิทธิ์จากบริษัทชินเนอโรเจ็ค ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ซึ่งรับ		
	โอนกรรมสิทธิ์จาก ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)		(น.ส.รณกมล คล้ายพิมพ์) เจ้าพนักงานสงฆ์จำนวนงาน

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

0705140

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			

รายการบันทึกของเจ้าหน้าที่

20

วัน เดือน ปี	รายการบันทึก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

รายการแจ้งย้าย

0705140

	วัน เดือน ปี	หนังสือแจ้งย้ายที่	เลขทะเบียน	ชื่อจังหวัดที่แจ้งย้าย	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						



şu VIOS 1.5 J

© 2016

ကျေးဇူးတင်

5:51:17 183908

ທະບຽນ 508 8735 ກະຊວງພູມສາດ

157

เลขตัวถัง MR2B29F3Z01031147

ใบคะแนน ประเมินสภาพรถยนต์

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

ສາພຸດທະ

รายละเอียด			หมายเหตุ
เครื่องยนต์	ดีด	ไม่ติด	
แชสซี	โอมไม่ได้	โอมไม่ได้	
เลขเครื่อง	ตรง	ไม่ตรง	
สี	ตรง	ไม่ตรง	
เกียร์	พอใช้	ไปได้	
ช่วงล่าง	พอใช้	ไปได้	

טכנולוגיה

A = สดสภาพดีมาก โครงสร้างหลักเดิม ปะรอยดลอกแหลมแบนไปท้องคา: ต้องทำสี่ ไปเกิน 4 ชั้น

B = ทรสสภาพดี โครงสร้างหลักเดิม พร้อมระบบต้องเกาะ ทำสปีกับ 10 ขึ้น ทำสปีเรียร้อยแล้ว หรือ อาจจะยังไม่ได้ทำสปีก็ได้

$C = 500$

C = รวดเร็วปานกลาง โครงสร้างหลักเดิม มีร่องรอยการถอดฝักระไปรงหน้า-หลัง และหรือแถมเข้ามีการขบเป็นเพลส หรือ

ตลอดมากกว่า 10 ปี ยังไม่ได้กีฬา หรือทำเล่นกีฬา หรือเคยซ่อมฝากระโปรงหน้า หลังตะเข็บ ตะเข็บบานประตู

D = รวดสภาพไม่ได้ โครงสร้างหลัก มีร่องรอยทำสีและซ่อมแซมมาใหม่ เคยก็อดูปีพิเศษ มาถึงโครงสร้างหลัก

E = รถอุบัติเหตุหนัก รถอุบัติเหตุหนัก รถซาก เครื่องยนต์เสียหาย ชำรุด เกียร์ชำรุด อาจะดับเคลื่อนได้ หรือขับเคลื่อนไม่ได้ รถน้ำท่วม

ถึงขอบกระฉก รถไม่รับผิดชอบการโอน รถชนหนักเกิน 50% ประจํารายการตัดต่อบริเวณโครงสร้างหลังคาเสาหมักกลางหรือหลังและ

แซสซี่ ตัวกิ้ง รวมถึงแซสซี่ ฟูเป็นสปีมีมาก มีการดอกหรือแก้ไขเลขเครื่อง

ผู้ตรวจ

ลอกลายเลขเครื่องยนต์

.....01/06/2023 เวลา 14:48....

ลอกสายเลขตัวถัง




โครงสร้างหลัก 25 จุด

1. คานหน้า ล่าง
2. คานหน้า บน
3. ชับไม้บดโคลนหน้า ช้าย
4. ชับไม้บดโคลนหน้า ขวา
5. โครงแบบบดโคลนหน้า ช้าย
6. โครงแบบบดโคลนหน้า ขวา
7. เป่าสิบล/ขับใน ช้าย
8. เป่าสิบล/ขับใน ขวา
9. เสาน้ำ ช้าย
10. เสาน้ำ ขวา
11. แฉกหลังเครื่อง
12. ขายล่างประตู ช้าย
13. ขายล่างประตู ขวา
14. เสากลาง ช้าย
15. เสากลาง ขวา
16. เสาสลัด ช้าย
17. เสาสลัด ขวา
18. ชับไม้บดโคลนหลัง ช้าย
19. ชับไม้บดโคลนหลัง ขวา
20. มุมหลังซ้าย
21. มุมหลังขวา
22. พื้นท้ายรถ / ที่เก็บยางไถ-ไถ
23. แฉกท้ายหลัง
24. โครงหลังคา
25. แอสซี / ตัวถัง

[illegible]

หมายเหตุเพิ่มเติม :



คะแนนโครงสร้างหลัก

$$N = 10$$
 $x = 10$

АССУМ

01/06/2023 14:48...

SIA/ใบคะแนนประเมินความเป็นสหภาพพณิชย์
ปรับปรุง 08/04/62