

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น D-MAX CAB 4 1.9 Hi 2P สี ขาว ทะเบียน กข ๕79 ขจ. วันที่ 23/11/67

แผ่นโลหะ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ หมด.....
☒ ไม่หมด 27 พ.ค. 68


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขใบ 63662 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง	/		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. น้ำหม้อพัก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	/			15. สัญญาณไฟ	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช้คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	/		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			9. ยางหุ้มหมอบ	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บั้มบั้น	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอนว / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๘๖ ๕ ๕๖ :

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	18 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางบี	ขนาด	265/60R18		
	หน้า L	ยางบี	ขนาด	๙		
	หลัง R	ยางบี	ขนาด	๙		
	หลัง L	ยางบี	ขนาด	๙		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
โซ้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				