

ใบตรวจสภาพ

boat

รุ่นรถ **Ford Peger**

สี **ดง**

ทะเบียน **ทล 9 209**

วันที่

เลขไมล์ **11159**

เลขตัวถัง **FNBLMF080K95755**

เลขเครื่อง **PAT 2757999**

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด ☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท **2** ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลักระบบไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					

ระบบไฟภายในรถ

- ไฟในถัง
- ไฟหน้าปิด
- ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง

- น้ำมันเครื่อง **เฟล็กซ์ 900**
- น้ำมันเบรก
- น้ำมันเฟืองท้าย (AT)
- น้ำมันเกียร์ (AT)
- น้ำมันพวงมาลัย Power
- น้ำมันหม้อพัก
- น้ำฉีดกระจก
- น้ำกลั่นแบตเตอรี่ **เฟล็กซ์ 2250**
- แบตเตอรี่
- สายพาน
- สภาพเครื่องยนต์


ระบบช่วงล่าง

- ลูกปืนล้อ
- ลูกหมากคันชัก
- ยางกันฝุ่นเพลาขับ
- โช๊คอัพ
- กระบอกพวงมาลัย/แดค
- เบรก
- น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)
- น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)
- ยางหุ้มแบริ่ง


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า จัดสีตัวคัน 1000
ฝากระโปรงท้ายมีแปดชุดตัวรถ 1300



ข้างซ้าย แก้มซ้ายมีแปดชุดตัวรถ 1300
ประตูหลังซ้ายมีแปดชุดตัวรถ 1300



ด้านหลัง



ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		เปลี่ยนยาง A เดิม 9000
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว		
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี..... ขนาด.....		
	หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....		
	หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....		
ยางขอบกระฉาก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่กซ์ไดเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		