

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ JA22 สี เทา ทะเบียน กท-5737 วันที่ 13/5/64
 เลขไมล์ 68,776 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ธรรมดา 2 ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒เบนซิน ☐ดีเซล ☐ไฮบริด ☐ภูเขา วีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ไฟฟ้า ☐LPG ☐NGV ☐วีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐มี ☐ไม่มี แก๊ส ☐ลงเล่ม ☐ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐มี ☐ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ตรง ☐ไม่ตรง ☐โรงงาน ☐ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐2WD ☐4WD
 เลขคาน ☐มี ☐ไม่มี ☐เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐มี..... ☐ไม่มี
 ภาษี ☐ขาด..... ☐ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. กระจก				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเบรก ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหิ้วท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่โถงแดด ☒ มี ☐ ไม่มี							
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี							
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี							

ระบบไฟภายในรถ

1. ไฟในถัง
2. ไฟหน้าปิด
3. ไฟแต่ง ☐มี ☐ไม่มี

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง

1. น้ำมันเครื่อง
2. น้ำมันเบรก
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)
4. น้ำมันเกียร์ (AT)
5. น้ำมันพวงมาลัย Power
6. น้ำมันพัก
7. น้ำฉีดกระจก
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่
9. แบตเตอรี่
10. สายพาน
11. สภาพเครื่องยนต์



ระบบช่วงล่าง

1. ลูกปืนล้อ
2. ลูกหมอกคันชัก
3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ
4. โช๊คอัพ
5. กระบอกพวงมาลัย/แอส
6. เบรก
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)
9. ยางหนุนหน้า

ชื่อผู้จอง


ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

อายุ = 16,000 11/01 ~ 2,000
= 3,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี 13 ขนาด 15	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี ขนาด	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี ขนาด	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี ขนาด	☒	
ยางขอบกระดก	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☐ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระตะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
โช๊คฝาท้าย	☒ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกลั้งคา	☐ มี ☒ ไม่มี		