

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ พอลิโพรพิลีน

สี ฟ้า

ทะเบียน 2 กง 5947

วันที่ 16 พ.ค. 65

เลขไมล์ 150264

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD



ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		900
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน			
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. ใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุน			

ชื่อผู้จอง



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กำหนดหน้า/เส้นรูป/1500
กรรปหน้า 1300
เส้นก 1300

ข้างซ้าย 15 ม. ลังดา ซ้าย 9000
(1 เดม จอสีเทาไฟฟ้า)



ด้านหลัง

ข้างขวา 1 เดม ขวา 1300

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	๕๐	นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	๕๐	นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	๕๐	นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด	๕๐	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี 19	ขนาด				
	หน้า L	☒ ยางปี 19	ขนาด	๕๕5/50R๕๐			
	หลัง R	☒ ยางปี 19	ขนาด				
	หลัง L	☒ ยางปี 19	ขนาด				
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซ์ไดเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้คผ้าท้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี					

รถจากหน้า 900