

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 11 05 2566

ทะเบียน กต 4513 1พ	ยี่ห้อ-รุ่น ISUZU MU7 3.0	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง All ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 เบียดยางแท่นเครื่อง 4 ชั่วโมง 8 2 เบียดล้อไม่ทำงาน (ซ่อม) ซ่อมหัวล้อ 1,000 บาท 10 3 ตอนขับมีเสียง เหมือนคนกลิ้ง 6 ชั่วโมง 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง 0154 ประเมิน เวลาเริ่มทำ 8-10 16/5/66 เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 9.00 16/5/66 1 ซ่อมกันชนหลัง 5 9 2 ตรวจแล้ว 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีก็ลิตร ช่าง นายบ. ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 กันชนหลัง 5 9 2 ตัวถังหลังขวา 6 10 3 ตัวประตูหลังขวา 7 11 4 ตัวกล่อง ประตูหลังขวา 8 12 ตรวจแล้ว		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 เบียดเครื่องเสียง 3 5 2 4 6 ตรวจแล้ว		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ยังไม่ขัด ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 รอยคัน 2 3 ตรวจแล้ว		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ภายใน 3 ชั่วโมง 5 2 ภายใน 3 ชั่วโมง 5 3 ภายใน 3 ชั่วโมง 5 4 ภายใน 3 ชั่วโมง 5 ตรวจแล้ว		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 ซ่อมเบาะคนขับ 3 ชั่วโมง 5 ตรวจแล้ว		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ