

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ พอปปาร์ 2018 สี ขาว ทะเบียน ธว 2961 วันที่ 2 เม.ย 64

เลขไมล์ 75433

เลขตัวถัง MNBLMF080786

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☒ มี 1..... ☐ ไม่มี


26 เม.ย 64 (21/10/2564)

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)		☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
6. สัญลัษณ์ไฟ		☒			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒			7. ไฟสูง	☒			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒			
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒			
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี								
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	<u>900</u>	☒		จก. ๖๖๗๕๖๐
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด		☒		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก		☒		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			☒	2500
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่			☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน		☒		
25. กล้อง	☐ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายในรถ					3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ				
1. ไฟในถัง		☒			4. ใช้คัท				
2. ไฟหน้าปิด		☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก				
ชื่อผู้จอง <u>6098</u>					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหุ้มแบริน				


สมโภชน์




ด้านหน้า กระฉูดหน้าตัว
เป็นเหล็ก, สันหลังคา
สีดอกรับเงิน 1000



ข้างซ้าย ตัวถังสีโปรตีนเงิน
1500



ด้านหลัง สันหลังคาเหล็ก
2500



ข้างขวา ท้ายรถเหล็ก
รวม 2000
รวม 33,500 ฿

สภาพล้อ	ผ่าน			ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หน้า R	
	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คเดิม	
	☐ แม็คแต่ง	☐ แม็คแต่ง	☐ แม็คแต่ง	☐ แม็คแต่ง	
	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	
	☐ ยางปี 18	☐ ยางปี 18	☐ ยางปี 18	☐ ยางปี 18	
	ขนาด 265/65/17	ขนาด 265/65/17	ขนาด 265/65/17	ขนาด 265/65/17	
	หน้า R	หน้า L	หลัง R	หลัง L	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	600
ตัวบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	กระดองเหล็ก
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี	☐ มี	☐ ไม่มี	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี	☐ มี	☐ ไม่มี	
แม็กไฟไลน์อร์	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	3500
โช๊คผ้าท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี	☐ มี	☒ ไม่มี	6600
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี	☒ มี	☐ ไม่มี	