

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ ฟอร์ดเฟียลต้า ปี

สี ขาว

ทะเบียน สงท 2234

วันที่ 13 ม.ค. 2562

เลขไมล์ 71123

ระบบเกียร์

☒ Auto ☐ Manual

กุญแจ

☒ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MNBTXXARTJ260653

เชื้อเพลิง

☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง.....

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ภาษา ☐ ชาติ.....

☒ ไม่ชาติ..... 17.ก.ย 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนัง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		<u>เค็มน้ำมัน</u>
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ

1. ไฟในถัง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			

ชื่อผู้ตรวจ 196

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)

8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)


9. ยางหุ้มแบริด

10. เบรก

11. เช็คอัพ




ด้านหน้า




ข้างซ้าย พร้อมรับล้อขับเคลื่อน
66 พล



ด้านหลัง ล้อขับเคลื่อน
66 พล ที่ 66 พล



ข้างขวา



	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด... 1.6 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด... 1.6 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด... 1.6 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด... 1.6 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี... 18... ขนาด... 195/50/16	☒	
	หน้า L ยางปี... 18... ขนาด... 195/50/16	☒	
	หลัง R ยางปี... 18... ขนาด... 195/50/16	☒	
	หลัง L ยางปี... 18... ขนาด... 195/50/16	☒	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	