

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ สวส 660 2015 สี เทา ทะเบียน ฉฉ 5825 วันที่ 26/12/62


เลขไมล์ 14629 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MHYGDN 717004 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญุญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง G16AID 258715 ☐ ไฟฟ้า ☒ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☒ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชด. 2.59 ☐ ไม่ชด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PVC</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพอก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วซีคอัพ			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุหนาบ			
				10. เบรก			
				11. ซีคอัพ			


ชื่อผู้ตรวจ 1015

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย กระเบาะ 1 ตัว ด้านซ้าย
ยึดหัวและท้ายเป็น 6 เมตร



ด้านหลัง

ท้ายขวา



ข้างขวา

๕ = 2,500 100๓ = 2,500

สภาพล้อ				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	หน้า R	แม็คเต็ม	แม็คแต่ง			
	หน้า R	☐	☒	✓		กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว
	หน้า L	☐	☒	✓		กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว
	หลัง R	☐	☒	✓		กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว
	หน้า R	☐	☒	✓		กระทะ / ขนาด..... 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี..... 15	ขนาด.....	✓		185/14
	หน้า L	ยางปี..... 15	ขนาด.....	✓		185/14
	หลัง R	ยางปี..... 15	ขนาด.....	✓		185/14
	หลัง L	ยางปี..... 15	ขนาด.....	✓		185/14
ยางขอบกระจาก	☒	มี	☐	✓		ไม่มี
ฟิล์ม	☒	มี	☐	✓		ไม่มี
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒			ไม่มี
ยางอะไหล่	☐	มี	☒			ไม่มี
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒			ไม่มี
แม่แรง	☐	มี	☒			ไม่มี