

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ นิสสัน นิสสัน 2017 สี เทา ทะเบียน 7 กส 1185 วันที่ 10 ก.ค 65

เลขไมล์ 26445

เลขตัวถัง MNTFRBUK132010389

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง

☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอก

☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหวง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระฉกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระฉกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระฉกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในเก๋ง	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>600</u>	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
				4. โช๊คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แดค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			


ชื่อผู้จอง 6076

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า ถัง ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๕ ๑๕๐๐



ข้างซ้าย



ด้านหลัง ถัง ๒๕๕๕
ปี ๒๕๕๕ ๑๕๐๐



ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 17	ขนาด 165/70/14			✓	
	หน้า L	☐ ยางปี 17	ขนาด 165/70/14			✓	
	หลัง R	☐ ยางปี 17	ขนาด 165/70/14			✓	
	หลัง L	☐ ยางปี 17	ขนาด 165/70/14			✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม็กซีโลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		

4300