

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 11 02 2565

ทะเบียน นล 6158 อย

ยี่ห้อ-รุ่น

MAZDA 2

จน 6๗๗

เลขไมล์ 71045

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด ไม่ติดมา

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ

☒ กุญแจรีโมท

☐ รีโมทแต่ง

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน

เบาะ ผ่าน ไม่ผ่าน

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน

แดร ผ่าน ไม่ผ่าน

เร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน

สัญญาณไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน

แบตเตอรี่ ผ่าน ไม่ผ่าน

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ USB ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Navi ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน


☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ผ่าน ไม่ผ่าน

.....



$\sin 41^\circ 12'4$
 $11061 \Delta O$
 $\Delta KSCUA_4 = 5000$

ไม่ผ่าน

เมื่อผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม้ผาน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

เมื่อกไลน์เนอร์

ลงชื่อผู้ตรวจ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ