

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ REVO Z EDITION สี ขาว ทะเบียน 5คณ 3749 วันที่ 16 พ.ย. 65

เลขไมล์ 56595

เลขตัวถัง

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษา ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี							
19. ใบบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
25. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี							
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☐ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในแก้ว	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันพัด	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
				9. แบตเตอรี่ <u>เปลี่ยนใหม่ 2400</u>	☒		
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง				ระบบช่วงล่าง			
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลลาขับ	☒		
				4. โช๊คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแหนบ	☒		


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า หักรั้วหน้าชนหน้า 1300



ข้างซ้าย หักรั้วหน้าชนซ้าย 1900



ด้านหลัง



ข้างขวา วงกบประตูหักซ้ายวงกบ 1000
หักประตูชน 1300

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด	15 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี	21	ขนาด		
	หน้า L	☐ ยางปี	21	ขนาด	205/70 R15	
	หลัง R	☐ ยางปี	21	ขนาด		
	หลัง L	☐ ยางปี	21	ขนาด		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไลน์เนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
โซ่ค้ำท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☐ ไม่มี				