

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Mitsubishi Triton 2.4GT Plus สี ขาว ทะเบียน ขบ 2010 50 วันที่ 20/2/66


เลขไมล์ 52781
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ หมด ☐ ไม่หมด
☒ ไม่ขาด 17 มิ.ย. 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเลม ☐ ไม่ลงเลม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปัดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์			
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์	☒		
14. เซนทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจุจางปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุจางปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้ค้ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครี	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัม	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (ส้น / หนอง / เสี่ยง) <u>เขียง</u>		☒	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. ฝาท้าย (สี)



ข้างขวา

สี = 1200

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
	ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 265/60R18	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 79	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 79	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 79	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
โซ้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี		