

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Honda city 1.5vt 1-VTC สี ขาว ทะเบียน กค ๑๗๖๑๓ วันที่ 23/11/66

เลขโมล 128790

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด ไม่เสีย

☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท.....1.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		6. น้ำมันพื้			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ <u>มีเสียงตอน (ใช้)</u>		☒	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก		☒	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ		☒	
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้คัฟ		☒	
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค		☒	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		☒	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) <u>(MT)</u>		☒	
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดัยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ยางหูลหนบ			
7. ไฟสูง		☒		10. ครัช			
8. ไฟท้าย		☒		11. ขับขึ้น			
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก		☒	
11. ไฟติดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หน่วง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ไม่มี



ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ ไม่มีคด ☐ ไม่มีคด ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ ไม่มีคด ☐ ไม่มีคด ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ ไม่มีคด ☐ ไม่มีคด ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ ไม่มีคด ☐ ไม่มีคด ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 185/60R15 YOKOHAMA	☒	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 185/60R15	☒	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 185/60R15	☒	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 185/60R15	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ฟิล์ม (ยางหลังและขอบ)	☒	
ตัวถังแตก	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	