

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ IGUZU D-MAX Grab 1.9 สี ขาว ทะเบียน พท 5368 รย วันที่ 30/8/65

เลขโมล 24116

แฉก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☒ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด 11 ก.พ. 65

☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัตว์ลักษณะไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช๊คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☐	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มหมอบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. นัมบ์	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า

ข้าง ~~ขวา~~ 1. มุมกระโปรงท้าย (เคาะ) (สี).



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

สี 1 ลิ้น = 1,000 / ยาง 2 ลิ้น = 5,000 / แม่เหล็ก 1 ชุด. 14,000.-

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แบริดเต็ม ☐ แบริดแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	ล้อแม็กพร้อม 3 จง
	หน้า L ☐ แบริดเต็ม ☐ แบริดแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	ใส่ลมในกระทะ
	หลัง R ☐ แบริดเต็ม ☒ แบริดแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	ยางติดตามอง
	หลัง ซ้าย ☐ แบริดเต็ม ☒ แบริดแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 215/70R15	✓	ยี่ห้อตราหมีสีชมพู
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 215/70R15	✓	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 275/40R18	✓	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 275/40R18	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
เครื่องนิวเวอร์โหล	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
โซ่คดท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	-	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	