

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Peru St. 100338 สี สีน้ำเงิน ทะเบียน 1795 วันที่ 26/4/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลนจาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 116,990 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	2-100	1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	107
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์	☒		*ลมทาสีประตู
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		4-10-10
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญญาณไฟ	☒		
18. กระจุงานปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจุพบบัตโนมิตี ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โชคอัพ	☒		
23. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง				5. กระบุพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมปีน			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก			
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
6. ไฟดะไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง			
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒		2-107	14. ท้องอ่างเครื่อง			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์			
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

สีรถเดิม = 15000

ขาวดำสีรถ

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....๗.....นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....๗.....นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L ☐ แม็คคติม ☐ แม็คคต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....๗.....นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....๑๒..... ขนาด.....205/๗/15	☐	☒	
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....๗	☐	☒	
	หลัง R ยางปี..... ขนาด.....๗	☐	☒	
	หลัง L ยางปี..... ขนาด.....๗	☐	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
แม็คซไทเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ใช้ฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
ไฟเบรกลั้งคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	