

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ฮอนด้า ซิตี้ ปี 2017

สี เทา

ทะเบียน 6กฏ 9870 วันที่ 14 ก.ค 64

เลขไมล์ 112770

เลขตัวถัง MRHGM 6620J1P3659

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์

☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง

☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☒ มี 1 ปี ☒ ไม่มี

13 พ.ค 65



(111/65)

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐		
2. Push Start	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. ไฟเบรก	☒	☐		
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
6. สัญญาณไฟ	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	<u>800</u>	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	☐	
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	☐	
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	☐	
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	☐	
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	☐	
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	☐	
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	☐	
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	☐	<u>1310</u>
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		10. สายพาน	☒	☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	☐	
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง				
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	☐	
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	☐	
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาคับ	☒	☐	☐	
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	☐	
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก	☒	☐	☐	
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	☐	
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแบริด	☒	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ									
1. ไฟในแก๊ง	☒	☐	☐						
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐	☐						
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐						

ชื่อผู้จอง 606



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า ซัส ซิ่งล้อดล
2 ต่อ 6648 626 สนิท
6 หรือ 00 ดน 40 ม 1 ไม่ เร็ว ร้อย
2500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

78x 9410

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี.....19 ขนาด.....185/60/15		✓	A,800
	หน้า L ☐ ยางปี.....18 ขนาด.....185/60/15		✓	
	หลัง R ☐ ยางปี.....18 ขนาด.....185/60/15		✓	
	หลัง L ☐ ยางปี.....18 ขนาด.....185/60/15		✓	
ยางขอบกระจาก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	✓		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กซ์โลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
โช๊คฝาท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		