

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ พิคอัพ 2012 สี สีเงิน ทะเบียน กต 311 วันที่ 23/5/62

เลขไมล์ 112555 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MNTEBUBK137030 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษีเรือ.....ดอก
 เลขเครื่อง HR12 494543A ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☒ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด 22 ส.ค 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพล้าขับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร่วน้ำมันเครื่อง			

ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ทำงาน

สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)
 8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)
 9. ยางหนุน
 10. เบรก
 11. เครื่อง



ด้านหน้า



ข้างซ้าย ล้อ ยึด รัด ที่ 156622
ที่ 156622 ด้าน L



ด้านหลัง ล้อ ยึด รัด ที่ 156622
รถท้ายด้าน R
(ใช้ ดัด ยึด รัด ที่ 156622)
x 156622



ข้างขวา ล้อ ยึด รัด ที่ 156622
รถท้ายด้าน R

2 - 4,000 , 10000
ใช้ = 5000 1100 = 2000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 16	ขนาด 195/55/15			☒	เสื่อมสภาพ
	หน้า L	ยางปี 16	ขนาด 195/55/15			☒	
	หลัง R	ยางปี 16	ขนาด 195/55/15			☒	
	หลัง L	ยางปี 16	ขนาด 195/55/15			☒	
ยางขอบกระຈາ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางบังโคลน	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องปรับอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เบรค	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		