

ใบตรวจสภาพรถ



รุ่นรถ มิฟต้าเบส 2010 สี เทา ทะเบียน มธ 4993 วันที่ 8/6/62
 เลขไมล์ 380559 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MP1TFR86HAT20 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขาเรียวไมท.....ดอก
 เลขเครื่อง 4TK1HM2374 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 1 พ.ย 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า-เบาะหนัง</u>		☒	กด R,	1. ไฟหน้า		☒	แตกขวา L
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒	L ไฟ ต่ำ
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตรถ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กระจกไฟ		☒	ไฟเลี้ยว	6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		ปกติ
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		ดี
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		กด L-R	1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ				ระบบช่วงล่าง			
1. ไฟในถัง	☒			3. ยางกันฝนเพลทขับ			
2. ไฟหน้าปิด		☒	ไฟเลี้ยว	4. รอยร้าวใช้คอป			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		น้ำมันเครื่อง
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			



ชื่อผู้ตรวจ โต
 ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้าภาพกับกระจกมอง
และกระจกมองข้างซ้ายขวา
เป็น

ข้างซ้าย แก้มซ้ายขอบประตูด้านหน้า L
สีรองพื้นสีเงินแดง,
สีเงินแดงที่เสาเข็ม L, สีขอบ
และสีเงินแดงที่ท้ายประตู L
ชนิดสีรถ, ทำขอบขอบและสี
เป็น



ด้านหลัง

ปากขอบสีเงินแดง

ข้างขวา

ทำขอบสีเงินแดง

สีรถกับสีเงินแดง

ชนิดสีรถ

ราคา = 1,000 + 1,500

กรณี 3,000, ~~1,500~~ = 2,000

MC = 2,500 งบ = 3,000 3 = 10,000 + 1,500 ...

1100 = 2,500, สีรถ = 1,500 1,000, 1.5 = 300, 1.500

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.6 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.6 นิ้ว	☒	ไม่มีปากครอบลม
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.6 นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 1.6 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี... 17 ขนาด... 245/70/16	☒	
	หน้า L ยางปี... 17 ขนาด... 245/70/16	☒	หมดสภาพ
	หลัง R ยางปี... 18 ขนาด... 245/70/16	☒	
	หลัง L ยางปี... 18 ขนาด... 245/70/16	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	สีรถสภาพ
ตัวถังแตก	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องเมื่ออะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	