

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Corolla 2.0 ปี 2007 สี เทา ทะเบียน กบ 1243 วันที่ 24/5/62

เลขไมล์ 997308 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MROFZ19G X053 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ภาษี ☒ ขาด 27 มิ.ย. 62 ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า		☒	4. ไฟหรี่หน้า
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปรอไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. หักเบรกขึ้นไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)			☒ ไม่เย็น	7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒	☒	6. ไฟท้าย 2
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรีท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		6. น้ำมันเครื่อง
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. รีบอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบช่วงล่าง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. ไฟในถัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
2. ไฟหน้าตัด	☒			4. รอยรั่วโช๊คอัพ			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางทุ่นน้ำ			
				10. เบาะ			
				11. เซ็คอัพ			



ชื่อผู้ตรวจ 196

ชื่อผู้ส่งงาน



ด้านหน้า กิ่งรถหน้า
โคมไฟหน้า กระจกเงา
ฝากระโปรงหน้า
หลังคาขอบ, กระจกหน้า

ข้างซ้าย กระจกมองข้าง, กระจกมองหลัง
ขอบประตูหน้า L, กระจกมองข้าง L



ด้านหลัง ฝาท้ายขอบ,
กระจกมองข้าง, กระจกมองหลัง
หลังคาขอบ

ข้างขวา กระจกมองข้าง, กระจกมองหลัง
โคมไฟหน้า

฿ 10,000, 10% = 1,000, 10% = 1,000
฿ 500, 10% = 50

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 215/70/15	☒	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 215/70/15	☒	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 215/70/15	☒	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 215/70/15	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	บานประตู L ไม่ติด
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	หลัง L ไม่ติด
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	