

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น TOYOTA Commuter 3.0HRF สี ขาว ทะเบียน สงข 8707 วันที่ 10/6/66


เลขโมล 80896
 แผ่นใบ ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 19 กย 65
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกลูก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอกลูก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปัดน้ำฝน <u>ฉีดน้ำไม่ออก</u>	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบบเตอร์รี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สัญญาณไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกินฝุ่นเพลาลูก	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแบน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม รถโดนทำหาย




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย 2. เสาประตูซ้าย (เทา)(สี)


3. ประตูสไลด์ (เทา)(สี)

4. แผงข้างซ้าย (เทา)(สี)



ด้านหลัง 5. แผงท้าย (เทา)(สี)

6. กันชนหลัง (เทา)(สี)



ข้างขวา 7. แผงข้างขวา (สี)

8. หลังคา (สี)

สี 9,600

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่าง ☒	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่าง ☒	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่าง ☒	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	/		
	หลัง L ☐ แม็คคิติม ☐ แม็คคิต่าง ☒	กระทะ / ขนาด	15	นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20	ขนาด	205/70R15		/		
	หน้า L ยางปี 20	ขนาด	77		/		
	หลัง R ยางปี 20	ขนาด	77		/		
	หลัง L ยางปี 20	ขนาด	77		/		
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี				/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี				/		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				/		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				/		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				/		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี				/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี				/		
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี				/		
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี				/		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี				/		
โซ๊คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี				/		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี				/		
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี				/		