

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ REVO SINGLE CAB 2.8 ENTRY สี ขาว ทะเบียน บข 2527 สุรินทร์ วันที่ 20/8/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 3 พ.ย. 67
☐ ไม่หมด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไขมัน
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☒ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

เลขโมล 82351


เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันพัด	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. แบตเตอรี่	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สายพาน	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. อินเตอร์	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. เทอร์โบ	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
22. แตร ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
23. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		7. ครีษ <u>พองล้อยได้แข็งขึ้น</u>	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		8. บัมปิ่น	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. เพลากลาง	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		10. ปีกนก	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		14. ท่อวางเครื่อง	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		15. ท่อวางเกียร์	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		16. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		17. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม เกียร์หลวม 130




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คดีม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คดีม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว บรรทุก	☒	
	หลัง L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว 4'	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 245/45R18	☒	
	หน้า L ยางปี 23 ขนาด 7	☒	
	หลัง R ยางปี 23 ขนาด 225/45R15	☒	
	หลัง L ยางปี 23 ขนาด 9	☒	
วางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
วางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ซิคดาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
ส้วอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		