

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI X-PANDER 1.5 GT

สี ๒๓๓

ทะเบียน ๗๗ ๗๑๕

สีเงิน

วันที่ 12/7/68

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☒ ไม่ว่าง ๕๓.๑.๖๙

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☒ รีโมท.....๒.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



เลขไมล์ 112903

เลขเครื่อง

เลขคัสซี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. แบตเตอรี่	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สายพาน	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. อินเตอร์	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. เทอร์โบ	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
23. ชิ้นวางทองในท้ายเก๋ง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		7. ครี	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		8. บัมเปอร์	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. เพลากลาง	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		10. ปีกนก	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
6. ไฟดักไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. แผ่นใต้เครื่อง	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		13. ท่อไอเสีย	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		14. ท้องว่างเครื่อง	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		15. ท้องว่างเกียร์	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		16. ฝาครอบเครื่อง	☒	☐	
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		17. แผ่นกันความร้อน	☒	☐	


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



หลัง
ด้านหน้า

2. ต้านในลำท้ายรถมาไม่สวย <เก็บใหม่>

ข้างขวา



หน้า
ด้านหลัง 1. กันชนหัก <สี>

จำนวน = 3000

ข้างซ้าย

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด	205/55 R16	☒		
	หน้า L	ยางปี 23	ขนาด	7	☒		
	หลัง R	ยางปี 23	ขนาด	7	☒		
	หลัง L	ยางปี 23	ขนาด	7	☒		
งานทอกระจุก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
จั่วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
งานอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ผ้าครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ซิคดาท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
สากอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		