

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota แคลนัส 2011 สี ~~เทา~~ ทะเบียน 7กข 1563 วันที่ 11 ธ.ย. 65

เลขไมล์ 8006

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง TR053RCH5045

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

เลขเครื่อง

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)



ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

13 ก.ค 65



ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	จาก 80	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐		
2. Push Start	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)		☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		
6. สัญญาณไฟ		☒	☐		6. ไฟเคยไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. น้ำมันเครื่อง	600	☒	☐	
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		2. น้ำมันเบรก		☒	☐	
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☐	☐	
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☐	☐	
19. ไรบารี	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันหม้อพัก		☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก		☒	☐	
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	☐	1400
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่		☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน		☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์		☒	☐	
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	☐	
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาลูก	☒	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ					4. ไซค์อัพ	☒	☐	☐	
1. ไฟในถัง		☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แดด	☒	☐	☐	
2. ไฟหน้าปิด		☒	☐		6. เบรก		☐	☐	
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☐	☐	
ชื่อผู้จอง 606					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☐	☐	
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุ้มแบริด		☐	☐	
							☐	☐	
							☐	☐	
							☐	☐	

สมโภชน์



ด้านหน้า ก๊อชชนหน้าสีซีดงวน
ปี ๒๕๕๖ พล 1500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง ก๊อชชนสีซีดปี ๒๕๕๖
พล 1500

ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด..... 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 19	ขนาด.....				
	หน้า L	☐ ยางปี..... 19	ขนาด.....				
	หลัง R	☐ ยางปี..... 19	ขนาด.....				
	หลัง L	☐ ยางปี..... 19	ขนาด.....				
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		