

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ โตโยต้า ยาริส 2014 สี ส้ม ทะเบียน ภม 9664 วันที่ 12/9/19
 เลขไมล์ 102064 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MR2K39F3101054882 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 25 เม.ย 2563

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			


ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ส่งงาน


สมโภชน์

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)
 8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)
 9. ยางหุหนบ
 10. เบรก
 11. เช็คอัพ


(L)



ด้านหน้า กิ่งชนจนเข้า
ล้อขยับข้างหน้าซ้าย
66cm (พ้อมี)




ข้างซ้าย ล้อขยับข้างหน้าซ้าย 66cm



ด้านหลัง

W = 5000 H = 2000



ข้างขวา ล้อขยับข้างหน้าขวา 66cm
ก็ปรกติแล้ว ล้อขยับข้างหน้าขวา
หน้าและหลังเข้าช่อง
รถของขยับข้างหน้าขวา 66cm

* 51cm 66cm

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว		✓		
	หน้า L	แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว		✓		
	หลัง R	แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว		✓		
	หน้า R	แม็คเดิม แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด..... 14 นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี..... 18 ขนาด..... 175/65/14		✓		
	หน้า L	ยางปี..... 18 ขนาด..... 175/65/14		✓		
	หลัง R	ยางปี..... 18 ขนาด..... 175/65/14		✓		
	หลัง L	ยางปี..... 18 ขนาด..... 175/65/14		✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			✓		