


ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ... เจดิส 1.8 สี สี ส ทะเบียน ฉบ-2556 วันที่ 18/9/63
 เลขไมล์ 72,289 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา... ดอก
 เลขตัวถัง... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ กัญแจรีโมท... 2... ดอก
 เลขเครื่อง... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชด. 25 m. 6 ☐ ไม่ชด.

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ			270	1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญลัษณ์ไฟ				6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟสูง			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			980
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี			4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี			6. น้ำมันพอก				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำฉีดกระจก				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี			9. แบตเตอรี่				
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			10. สายพาน				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี			11. สภาพเครื่องยนต์				
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี			ระบบช่วงล่าง			1900	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี			1. ลูกปืนล้อ				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี			2. ลูกหมากคันชัก				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
ระบบไฟภายในรถ			4. ใช้อัด				
1. ไฟในถัง			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
2. ไฟหน้าปิด			6. เบรก				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย			9. ยางหุแทนบ				


สมโภชน์



คพพ
ดว 600
ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ดว

คพพ

ด้านหลัง

2 คัน / คันละ 5000
รวม 10000
รวม 10000

ข้างขวา

2. 5000
รวม 10000
รวม 10000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 16 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... นิ้ว	✓		
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี... 14... ขนาด... 16		✓	
	หน้า L ☐ ยางปี... ขนาด...		✓	
	หลัง R ☐ ยางปี... ขนาด...		✓	
	หลัง L ☐ ยางปี... ขนาด...		✓	
ยางขอบกระจัก	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี			
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี			

รวม 2500