

6 121

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

22. 677

ทะเบียน 1020 64

วันที่ 18/๑.๐/64

เลขไมล์ 1126516

เลขตัวถัง MRGB8CCX0181

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ 21 ☐ 22

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด.....

ระบบเกียรติ

☐ Auto ☒ Manual

เชือกเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กล้วยแจ้วโมท.....ดอก

☐ วิโมท.....ดอก



Bookservice ☐ 22 ☒ 22

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี



~~32~~ 32. C 2465

ข้อมูลสภากายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	ผ้า	✓			1. ไฟหน้า	✓			
2. Push Start	☐ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ไฟหรี่หน้า	✓			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี	✓			5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			
6. สัญญาณไฟ		✓			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		✓			7. ไฟสูง	✓			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. ไฟท้าย	✓			
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. ไฟเบรก	✓			
11. DVD	☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี								
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi	☒ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	900		✓	
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		✓		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โบริน	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันมือพัก	✓			
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	✓			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓		
23. กระจุกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่		✓		9215
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓			
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	✓			
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
27. กระจุกพยับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ	✓			
28. แตร	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	✓			
ระบบไฟภายใน					3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ				
1. ไฟในแก้ว		✓			4. โช๊คอัพ	✓			
2. ไฟหน้าปิด		✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮนด์	✓			
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก	✓			
ชื่อผู้จอง					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหุ้มแบริน	✓			



ด้านหน้า ฝากระโปรงหน้าชน
กันชนหน้าบดสีร่องจนเป็นแผล
3000

ข้างซ้าย ประตูเปิดมีรอยเป็นแผล 1500



ด้านหลัง ฝาท้ายชน 1500

ข้างขวา ประตูข้างด้าน L ชนเป็นแผล 1500

สภาพล้อ	หน้า R	มี	ไม่มี	หน้า L	มี	ไม่มี	หลัง R	มี	ไม่มี	หน้า R	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
	✓			✓			✓			✓			
	✓			✓			✓			✓			
	✓			✓			✓			✓			
	✓			✓			✓			✓			
สภาพยาง	หน้า R	✓		หน้า L	✓		หลัง R	✓		หน้า R	✓		
	ยางปี 19			ยางปี 19			ยางปี 19			ยางปี 19			
	ขนาด 215/65/16			ขนาด 215/65/16			ขนาด 215/65/16			ขนาด 215/65/16			
	✓			✓			✓			✓			
	✓			✓			✓			✓			
ยางขอบกระຈก	✓			✓			✓			✓			
ฟิล์ม	✓			✓			✓			✓			
คิ้วบังแดด	✓			✓			✓			✓			
ยางอะไหล่	✓			✓			✓			✓			
เครื่องมืออะไหล่	✓			✓			✓			✓			
แม่แรง	✓			✓			✓			✓			
ฝาครอบดุมล้อ	✓			✓			✓			✓			
ฝาครอบกระโหะ	✓			✓			✓			✓			
แม่กชไลเนอร์	✓			✓			✓			✓			
กระຈกหน้า	✓			✓			✓			✓			
ใช้คฝาท้าย	✓			✓			✓			✓			
เลาอากาศ	✓			✓			✓			✓			
ไฟเบรคหลังค	✓			✓			✓			✓			

7500
4115
รวม 11615

1000

66 ต.ก. สะเกต