

ใบตรวจสภาพ

รุ่น ISUZU D-MAX CAB4 Hi-Lander สี ขาว ทะเบียน ขก 4924 อขจ วันที่ 10/10/68

แผ่นฉนวน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 19/1/69

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขไมล์ 154912 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำหม้อพัก	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. แบริเตอร์ ☒ ไม่ติด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ขึ้นวางของในท้ายเก๋ง	☒			4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒			7. ครีษ	☒		
3. ไฟสปอร์ตรถไฟ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. บัมปีน	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒			10. ปัดนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย ☒ ไม่ขาด	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา 1. พลาตติกปิดไม่สนิท (489)



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	18 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 25	ขนาด	265/60 R18		
	หน้า L	ยางปี 25	ขนาด	11		
	หลัง R	ยางปี 25	ขนาด	11		
	หลัง L	ยางปี 25	ขนาด	11		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระแทก	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่กซ์ไฮดรอลิก	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				