

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ยี่ห้อ 5 ปี 2016 สี ขาว ทะเบียน งข3716 วันที่ 20/12/64

เลขไมล์ 104470

เลขตัวถัง MRHG M66 506P10385

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด 30 ม.ค 63 ☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ยังใหม่</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สวิตช์กระจกไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟรีท้าย	☒	☐	
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐					
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐					
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
				6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐	
				7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	<u>1500</u>
				9. แบตเตอรี่		☒	
				10. สายพาน	☒	☐	
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ			
				2. ลูกหมากคันชัก			
				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
				4. โช้คอัพ			
				5. กระจุกพวงมาลัย/แลค			
				6. เบรก			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุนหมอบ			

ชื่อผู้จอง 606


ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์




ด้านหน้า กระจกหน้า

2500




ข้างซ้าย



ด้านหลัง กระจกท้าย

2000



ข้างขวา

รวม 6800

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	195 / 55 / 15	✓		
	หน้า L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	195 / 55 / 15	✓		
	หลัง R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	195 / 55 / 15	✓		
	หลัง L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	195 / 55 / 15	✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบคุมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
โช้คฝาห้าย	☐ มี	☐ ไม่มี					
เสารอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ไฟเบรคหลังคาคา	☒ มี	☐ ไม่มี					