



ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ MG3 ปี 2017 สี ฟ้า ทะเบียน กอ 2449 วันที่ 5 ม.ย. 64

เลขไมล์..... ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา..... ดอก
 เลขตัวถัง MML214E31HT0196 ชื่อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา ☒ ธรรมดา..... ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด.....



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ ฟ้า ☒	☒			1. ไฟหน้า ☒	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหรี่หน้า ☒	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง) ☒	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า ☒	☒		
6. สัญญาณไฟ ☒	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น) ☒	☒			7. ไฟสูง ☒	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย ☒	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย ☒	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก ☒	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง ☒	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง 600 ☒	☒		
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก ☒	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) ☒	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT) ☒	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power ☒	☒		
19. ไรบารี ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก ☒	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก ☒	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ☒	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่ ☒	☒		
23. กระดาษไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน ☒	☒		
24. กระดาษกรองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์ ☒	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ ☒	☒		
27. กระดาษพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมอกคันชัก ☒	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ ☒	☒		
ระบบไฟภายใน				4. ใช้คัท ☒	☒		
1. ไฟในถัง ☒	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค ☒	☒		
2. ไฟหน้าปิด ☒	☒			6. เบรก ☒	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT) ☒	☒		
ชื่อผู้จอง 606				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT) ☒	☒		
ชื่อผู้ขาย				9. ยางนูแนบ ☒	☒		
สมโภชน์							

2215



ด้านหน้า กระจกหน้าสีร้อน
เบาะเบาะ 1500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง * กระจกประตูกระจกของ
A ขนาด 1600

ข้างขวา กระจกประตูกระจกสีร้อน เบาะเบาะ
1500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 17	ขนาด 185/65/15		✓	
	หน้า L	☐ ยางปี 17	ขนาด 185/65/15		✓	4600
	หลัง R	☐ ยางปี 17	ขนาด 185/65/15		✓	
	หลัง L	☐ ยางปี 17	ขนาด 185/65/15		✓	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	1300		✓	พองบางแล้ว
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		"
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี	3000			
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี	6000			
ฝาครอบตุ้มล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี	รวม 12,715			
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ใช้ค้ำท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		✓		