

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ ฟอร์ด เรนเจอร์ ปี 2017 สี ดำ ทะเบียน บม 3449 วันที่ 23/7/69

เลขไมล์ 30708 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MNBLM 2020HW7 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภาษี ☐ ภาษีเรือ.....ดอก

เลขเครื่อง P4AT2417638 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ ภาษี ☐ ภาษีเรือ.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ภาษี ☒ ขาด 23 พค 62 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดำ</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปัด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แดด			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแชน			
				10. เบรก			
				11. เชื้อคอป			

ชื่อผู้ตรวจ 196



ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า ถังชนหน้ามีรอย
ขีดข่วน สีเงินเผยออกที่ด้าน
ขวาและซ้าย

ข้างซ้าย ตัวถังมีรอยขีดข่วนสีเงิน
66cm ด้าน L (ทำสี)



ด้านหลัง

ข้างขวา

๒ = 5000 110012 2,500
สีเงิน 1000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 1.6 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 1.6 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 1.6 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด 1.6 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17	ขนาด 955/70/16	☒		
	หน้า L	ยางปี 17	ขนาด 955/70/16	☒		
	หลัง R	ยางปี 17	ขนาด 955/70/16	☒		
	หลัง L	ยางปี 17	ขนาด 955/70/16	☒		
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒	กระจก R รอย
ตัวบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		