


ใบตรวจสอบสภาพรถ


รุ่นรถ Vigo Part สี ขาว ทะเบียน ฉบ-3994 วันที่ 28/9/62
 เลขไมล์ 414,602 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ กัญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 9 2.1 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความโปร่ง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลักระบบไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรีท้าย			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก			
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไลบารี ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				6. น้ำมันออฟ			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		จอ
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		OK
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
ชื่อผู้ตรวจ <u>9519</u>				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
ชื่อผู้ส่งงาน				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุแห่นบ			
				10. เบรก			
				11. เช็คอัพ			


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

$W = 4000$ $H = 2000$
 1100×2500 1100×2500

* มุมมอง จากด้านหลัง
 1. มุมมอง จากด้านหน้า

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด... 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด... นิ้ว	☒	
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด... นิ้ว	☒	
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ / ขนาด... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี... 14 ขนาด... 16	☒	
	หน้า L ยางปี... 1 ขนาด...	☒	
	หลัง R ยางปี... 1 ขนาด...	☒	
	หลัง L ยางปี... 1 ขนาด...	☒	
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	