

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... CRV สี..... เทาเงิน ทะเบียน..... ภข-454 พ วันที่..... 30/6/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง..... 26 1,068


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท..... 2ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์..... 155,322 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. Paddle shift ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. สัญญาณไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี <u>กล้อง</u>	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		<u>มีใบไม้นอน</u>
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมพ์	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☒ มี ☒ ไม่มี	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องอ่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องอ่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




5500mm

ด้านหน้า




ข้างขวา



5500mm

ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสต่าง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสต่าง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสต่าง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัสต่าง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 221 ขนาด 265/65/17	☒	
	หน้า L ยางปี 211 ขนาด 265/65/17	☒	
	หลัง R ยางปี 211 ขนาด 265/65/17	☒	
	หลัง L ยางปี 211 ขนาด 265/65/17	☒	
ยางขอบกระจะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		
ผ้าครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็คซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้ผ้าท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี		