

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 08 07 2566

ทะเบียน บง 8323 อต		ยี่ห้อ-รุ่น SUZUKI CELERIO 1.0GL		หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำระเอง				
นัดลูกค้า	เวลา	กำหนดเสร็จ	เวลา	เสร็จจริง
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบา</u> ช่าง _____ ประเมิน _____ เวลาเริ่มทำ _____ เวลาหยุดทำ _____ เวลาจบงาน _____ 1 _____ 4 _____ 8 _____ 2 _____ 5 _____ 9 _____ 3 _____ 6 _____ 10 _____				
แผนกเคาะ ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบา</u> ช่าง _____ ประเมิน _____ เวลาเริ่มทำ _____ เวลาหยุดทำ _____ เวลาจบงาน _____ 1 _____ 5 _____ 9 _____ 2 _____ 6 _____ 10 _____ 3 _____ 7 _____ 11 _____ 4 _____ 8 _____ 12 _____				
แผนกสี ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบา</u> สีที่ลิตร _____ ช่าง _____ ประเมิน _____ เวลาเริ่มทำ _____ เวลาหยุดทำ _____ เวลาจบงาน _____ 1 _____ 5 _____ 9 _____ 2 _____ 6 _____ 10 _____ 3 _____ 7 _____ 11 _____ 4 _____ 8 _____ 12 _____				
แผนกประกอบ ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบา</u> ช่าง _____ ประเมิน _____ เวลาเริ่มทำ _____ เวลาหยุดทำ _____ เวลาจบงาน _____ 1 _____ 3 _____ 5 _____ 2 _____ 4 _____ 6 _____				
แผนกขัด ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบา</u> ช่าง _____ ประเมิน _____ เวลาเริ่มทำ _____ เวลาหยุดทำ _____ เวลาจบงาน _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____				
แผนกล้าง ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบา</u> ช่าง <u>200 + 100</u> ประเมิน <u>100 + 50</u> เวลาเริ่มทำ <u>15:30</u> เวลาหยุดทำ _____ เวลาจบงาน _____ 1 <u>ภายนอก</u> 3 <u>ล้างเครื่องยนต์, 4</u> 5 <u>ตรวจจ้แล้ว</u> 2 <u>ภายใน</u> 4 <u>ล้างสีชมพูใหม่</u> ระบบไฟ-น้ำ				
อื่นๆ ระดับงาน <u>หน้า / กลาง / เบา</u> ช่าง _____ ประเมิน _____ 1 _____ 2 _____ 3 _____				

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ