

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ 110A กรม สี เทา ทะเบียน 95-9987 วันที่ 16/4/21
 เลขไมล์ 34,686 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ทุญแจ ☐ ถ่วงดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ทุญแจรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 10163 ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. กระจก				1. ไฟหน้า			
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้า			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟเลี้ยวซ้าย ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				4. ไฟเลี้ยวขวา ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า			
6. สัญญาณไฟ				6. ไฟเบรก			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				7. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟเลี้ยวหลัง			
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง			
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก			
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่			
19. วิทยุ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. สายพาน			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันแผ่นพลาสติก			
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. โช๊คอัพ			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				5. กระบอกพวงมาลัย/แรง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก			
28. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์(AT) (MT)			
ระบบไฟภายในรถ				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
1. ไฟในถัง				9. ยางหนุน			
2. ไฟหน้าปิด							
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							

ชื่อผู้จอง


ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



หน้า


ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

1107 = 2,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... 14 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... นิ้ว	☒	
	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระตะ / ขนาด... นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ☐ ยางปี... 19 ขนาด... 14	☒	
	หน้า L ☐ ยางปี... ขนาด...	☒	
	หลัง R ☐ ยางปี... ขนาด...	☒	
	หลัง L ☐ ยางปี... ขนาด...	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
ตัวบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบค้อนล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบกระตะ	☒ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีโลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี		