

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ยูนิต้าเจ็สซี่ 09 สี ฟ้า ทะเบียน ฉฉ 7698 วันที่ 16 ก.ย 64

เลขไมล์ 152094

เลขตัวถัง MRHGE86309P105173

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☒ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท ดอก

☐ รีโมท ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD



ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>สีน้ำเงิน</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☐	☒	
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒	<u>ไม่ติด</u>
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☐	☒	<u>ไม่ติด</u>
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☐	☒	<u>ไม่ติด</u>
8. Airbag ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี <u>2500</u>	☒	☐	<u>ไม่ติด</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☒	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☐	
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☒	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☒	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☒	
19. โรบาร์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันมือพัก	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☐	☒	<u>1500</u>
22. ที่บังแดด ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☐	☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี <u>2500</u>	☒	☐	<u>ติด OK ไม่รั่ว</u>	10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☐	☒	<u>รื้อลงแล้ว 2500</u>
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☐	☒	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☒	
ระบบไฟภายในรถ			4. ใช้อัป	☐	☒		
1. ไฟในถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☐	☒	
2. ไฟหน้าปัด	☒	☐		6. เบรก	☐	☒	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☒	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☒	
				9. ยางหุ้มแหนบ	☐	☒	

ชื่อผู้จอง



ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า กระจกมองหน้า + กระจกข้างซ้าย สะพานรถด้าน R +
3500

กระจกมองขวา 2000



ด้านหลัง

ข้างขวา สะพานรถด้านขวา + กระจก
มองซ้าย 2000
รวม 28,400

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒		กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 09	ขนาด 175 / 65 / 15			เปลี่ยนสภาพ 8600
	หน้า L	☐ ยางปี 13	ขนาด 175 / 65 / 15			
	หลัง R	☐ ยางปี 13	ขนาด 175 / 65 / 15			
	หลัง L	☐ ยางปี 13	ขนาด 175 / 65 / 15			
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	1300	☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				1200
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คิฟ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		