

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ SUZUKI CELERIO 1.2GL สี แดง ทะเบียน ขง 5453 จด. วันที่ 15/9/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 30 เม.ย. 69


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 74120 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง			
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพวง	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ			
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. สัญญาณไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐	☒			7. ครีซ			
3. ไฟสปอร์ตรถไฟ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ			
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐	☒			10. ปักนก	☒		
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (เส้น / หมุน / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หน้า L	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง R	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง L	☐	แม็คคติม	☐	แม็คคเต่ง	☒	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 24	ขนาด		185/65R14	☒	
	หน้า L	ยางปี 24	ขนาด		11	☒	
	หลัง R	ยางปี 24	ขนาด		11	☒	
	หลัง L	ยางปี 24	ขนาด		11	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระຈະ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม็คชไลเนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ใช้คฝาก้าย	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกหลังคค	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		