

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA REVO CAB สี เทา ทะเบียน ฉบ 6337 สท.รรณ วันที่ 26/12/67


เลขไมล์ 88813
 แผ่นเพลน ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 30 มิ.ย. 68

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังใบไม้รองยาวหริ</u>		☒		1. ไฟในเก๋ง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี		☒		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้อัฟ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอลค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้หนบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนท	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๕ = 1,500

๐๖๐๑๕๖

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิต่าง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	/	
	หน้า L	☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิต่าง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	/	
	หลัง R	☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิต่าง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	/	
	หลัง L	☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิต่าง	☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	/	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22 ขนาด 215/65 R16		/	/	
	หน้า L	ยางปี 22 ขนาด ๗		/	/	
	หลัง R	ยางปี 22 ขนาด ๗		/	/	
	หลัง L	ยางปี 22 ขนาด ๗		/	/	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี			/	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			/	/	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			/	/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			/	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			/	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี			/	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			/	/	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			/	/	
แม็กชิลเอนเวอร์	☒ มี ☐ ไม่มี			/	/	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	แตก		/	/	
ใช้ฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			/	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			/	/	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี			/	/	