

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mitsubishi Triton cab 2.5 GLX สี ขาว ทะเบียน ขม2756 วันที่ 17/10/65



เลขโมล 263333
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่มี
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
* 1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน <u>เปิดหลอดสภาพ</u>		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระบอกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ	☒		
18. กระบอกจ่ายปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			* 14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>ดี</u>		☒	3,000.-
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สวิตช์ฉุกเฉินไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระบอกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			* 5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค <u>จริง</u>		☒	3,500.-
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ <u>MT</u> (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย <u>MT</u> (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			* 10. ครีซ <u>เสียงดัง</u>		☒	
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอน / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม * ไฟท้ายหักหลังท้ายรถ = 1,500



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรงหน้า (สี)
2. กันชนหน้า (เคาะ) (สี).

ข้างขวา 3. ฝากระโปรง (เคาะ) (สี).
4. กันชนข้าง (เคาะ) (สี).
5. กระโปรงข้าง (เคาะ) (สี).



ด้านหลัง 6. ฝาท้าย (เคาะ) (สี).
7. กันชนหลัง (สี).

ข้างซ้าย 8. กระโปรงขา (เคาะ) (สี).
9. กระโปรง (สี).

สี 9,000 / ยาง 1,500 x 2 /

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☐ กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☐ กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☐ กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียม ☒ กระตะ / ขนาด 15 นิ้ว ยางอะไหล่	☒	แม็คเคียมอยู่ข้างขวา
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 205/50R15	☒	ไม่เห็นปียาง
	หน้า L ยางปี..... ขนาด..... 99	☒	99
	หลัง R ยางปี 17 ขนาด..... 205/50R15	☒	
	หลัง L ยางปี 14 ขนาด..... 215/50R15	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี งานหลังคา	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี แคปซูลไฟ	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี หลังซ้ายไม่มี = 350	☒	
ฝาครอบกระตะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี กระจกหน้า	☒	
โซ่ผูกท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	