


ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ อัสมาคเตอร์ 2.0 2015 สี ขาว ทะเบียน สงข 3497 วันที่ 19 มี.ค 65
 เลขไมล์ 166035 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภาษี ☒ ธรรมดา ☐ ดอก
 เลขตัวถัง MP1TFR86JFT021173 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☐ ภาษี ☐ ดอก
 เลขเครื่อง ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท ☐ ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาด ☒ ไม่ชาด 16 ก.ค 2565


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>PVC 400</u>	☒	☐	<u>ดี</u>	1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหวง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☐	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>ไม่ลบ 1500</u>	9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐	<u>6601.9 L</u>
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>800</u>	☒	☐	
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
19. โรบาร์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
21. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	<u>3000</u>
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☐	☐	
ระบบไฟภายในรถ				4. ไซค์อัพ	☒	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด	☒	☐		6. เบรก	☐	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
				9. ยางหุ้มแบริ่ง	☐	☐	

ชื่อผู้จอง 6๐๖
 ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	17 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....	17 นิ้ว	✓	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด.....	15 นิ้ว	✓	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....	20	ขนาด.....	215/55/17	✓	
	หน้า L	☐ ยางปี.....	20	ขนาด.....	215/55/17	✓	
	หลัง R	☐ ยางปี.....	18	ขนาด.....	225/75/15	✓	เปลี่ยนยาง 8600
	หลัง L	☐ ยางปี.....	18	ขนาด.....	225/75/15	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี					
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระดกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	
โซ่ผ้าท้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				✓	ครบ
ไฟเบรกลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี					